

LOCAL	Cloro residual	Coliforme total	Coliforme fecal	Conclusão	Endereço	Data	Tipo
Fonte Zé do Brejo	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Encruzo da Enseada	11/11/2014	SAC**
Posto de Saúde	0,3	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Encruzo da Enseada	11/11/2014	CEDAE
Posto de Saúde	0,1	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Nova Angra	11/11/2014	SAAE
CEIM	1,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Nova Angra	11/11/2014	SAAE
Fonte da Banqueta	0,0	Presença	Ausência	Satisfatória*	Banqueta	11/11/2014	SAC**
E.M. Dr. Orlando Gonçalves	1,0	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Banqueta	11/11/2014	SAAE
Fonte da Rua 02	0,0	Presença	Presença	Insatisfatória*	Encruzo da Enseada	11/11/2014	SAC**
Posto de Saúde	0,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Belém	11/11/2014	SAAE
E.M. Princesa Isabel	1,5	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Belém	11/11/2014	SAAE
Guarita do trevo	0,8	Ausência	Ausência	Satisfatória*	Ribeira	11/11/2014	SAAE

** O termo "Satisfatória" ou "Insatisfatória" refere-se somente aos parâmetros analisados. Este resultado não possui valor legal e não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.*

Os resultados deste referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pela Vigilância Ambiental.

Análise realizada pela SES RJ LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels.

*** SAC – Solução Alternativa Coletiva.*

**** SAI – Solução Alternativa Individual.*

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

CEDAE – Companhia Estadual de Água e Esgoto.