

Pesquisar no Menu

SEI-2024-05000121

- Acompanhamento Especial
- Base de Conhecimento
- Blocos
- Contatos
- Controle de Processos
- Estatísticas
- Favoritos
- Grupos
- Iniciar Processo
- Marcadores
- Pesquisa
- Pontos de Controle
- Processos Sobrestados
- Relatórios
- Retorno Programado
- Textos Padrão
- Painel de Controle
- Controle de Prazos

- I
- II
- III
- IV
 - Relatório de análise da amostra (00054813) SDR/CTAVI
 - Anexo I - do Relatório de análise da amostra (00054817) SDR/CTAVI
 - Extrato PUBLICAÇÃO SOPA (00055810) SAD/DELCA
 - Despacho de Encaminhamento de Processo SEGUE PARA ANÁLISE DE AMOSTRA (00056773) SAD/DELCA
 - Relatório de análise da amostra 2 (00058255) SDR/CTAVI
 - Anexo I - do Relatório de análise da amostra 2 (00058277) SDR/CTAVI

Consultar Andamento



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Regional
Coordenação Técnica De Avaliação De Imóveis

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA AMOSTRA 2

1. INTRODUÇÃO

Este relatório visa documentar a análise e avaliação da amostra recebida durante o processo de licitação para a confecção e instalação de placas com dados variáveis para identificação de imóveis em todo o município de Angra dos Reis (Ilhas e Continente), nas dimensões (150 x 90 x 3)mm (largura, altura e espessura), impresso em 4 cores em máquina UV em Alumínio Composto (ACM), face frontal 0,21, com revestimento interno de PVC de alta durabilidade, acabamento com aplicação de verniz automático (laca) com tratamento UV e UVB. A amostra foi fornecida por um dos concorrentes e foi submetida a testes e avaliações.

2. DETALHES DA AMOSTA

Fornecedor: NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA ME.

Data de Recebimento da Amostra: 19 de julho de 2024

Descrição da Amostra: Placa em ACM, impresso em 4 cores, com revestimento interno em PVC com aplicação de verniz automático (laca).

3. AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra fornecida foi submetida a testes para verificar sua conformidade com as especificações técnicas exigidas no edital da licitação. Os testes realizados incluíram:

Teste de Resistência Mecânica: Verificação da resistência à tração e flexão conforme padrões específicos para placas de ACM.

Teste de Espessura: Medição da espessura das placas para garantir que estivessem dentro das tolerâncias especificadas.

Teste de Acabamento Superficial: Avaliação visual e tátil do acabamento superficial das placas para verificar se estavam livres de defeitos visíveis e eram adequadas para aplicação.

4. RESULTADO DOS TESTES

Após a realização dos testes, os seguintes resultados foram observados:

Resistência Mecânica: A amostra atendeu aos requisitos de resistência à tração e flexão.

Espessura: A espessura da placa estava dentro da faixa especificada, o que atendeu aos critérios estabelecidos.

Impressão e Acabamento: A impressão e o acabamento atenderam aos requisitos técnicos especificados no Edital.

5. FOTOS DA AMOSTRA

Anexo I do Relatório de Análise da Amostra 2.

6. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que a amostra avaliada é considerada **SATISFATÓRIA** para prosseguimento no processo de licitação. A mesma demonstrou estar em conformidade com os requisitos técnicos e de qualidade exigidos, conforme especificado no edital.

Maria Carolina Chaves da Rocha
Coordenadora Técnica de Avaliação de Imóveis
Matrícula: 28.093

Raphael Pereira de Carvalho
Assessor de Regularização Fundiária e Urbana
Matrícula: 28.906

Tiago Murilo Scatulino de Souza
Secretário de Desenvolvimento Regional
Matrícula: 27.993

Angra dos Reis, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Chaves Da Rocha, Coordenadora Técnica**, em 19/07/2024, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Pereira De Carvalho, Assessor de Regularização Fundiária e Urbana**, em 19/07/2024, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA, Secretário**, em 19/07/2024, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://angra.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00058255** e o código CRC **CB67240A**.



ANEXO I - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA AMOSTRA 2

1. FOTOS DA AMOSTRA



Foto 1: Amostra



Foto 2: Impressão diretamente no ACM



Foto 3: Impressão diretamente no ACM sem bolhas



Foto 4: Impressão diretamente no ACM sem bolhas