



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Secretaria de Desenvolvimento Regional
Coordenação Técnica De Avaliação De Imóveis

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA AMOSTRA

1. INTRODUÇÃO

Este relatório visa documentar a análise e avaliação da amostra recebida durante o processo de licitação para a confecção e instalação de placas com dados variáveis para identificação de imóveis em todo o município de Angra dos Reis (Ilhas e Continente), nas dimensões (150 x 90 x 3)mm (largura, altura e espessura), impresso em 4 cores em máquina UV em Alumínio Composto (ACM), face frontal 0,21, com revestimento interno de PVC de alta durabilidade, acabamento com aplicação de verniz automático (laca) com tratamento UV e UVB. A amostra foi fornecida por um dos concorrentes e foi submetida a testes e avaliações.

2. DETALHES DA AMOSTA

Fornecedor: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Data de Recebimento da Amostra: 10 de julho de 2024

Descrição da Amostra: Placa em ACM, com adesivo e revestimento interno em PVC.

3. AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra fornecida foi submetida a testes para verificar sua conformidade com as especificações técnicas exigidas no edital da licitação. Os testes realizados incluíram:

Teste de Resistência Mecânica: Verificação da resistência à tração e flexão conforme padrões específicos para placas de ACM.

Teste de Espessura: Medição da espessura das placas para garantir que estivessem dentro das tolerâncias especificadas.

Teste de Acabamento Superficial: Avaliação visual e tátil do acabamento superficial das placas para verificar se estavam livres de defeitos visíveis e eram adequadas para aplicação.

4. RESULTADO DOS TESTES

Após a realização dos testes, os seguintes resultados foram observados:

Resistência Mecânica: A amostra atendeu aos requisitos mínimos de resistência à tração e flexão.

Espessura: A espessura das placas estava dentro da faixa especificada, o que atendeu aos critérios estabelecidos.

Impressão e Acabamento: A impressão e o acabamento não atenderam aos requisitos técnicos especificados no Edital.

5. FOTOS DA AMOSTRA

Anexo I do Relatório de Análise da Amostra.

6. CONCLUSÃO

Devido as bolhas apresentadas na impressão da placa, foi constatado que a amostra apresentada se trata de um ACM com adesivo, o edital especifica a impressão no ACM, esse tipo de adesivo apresentado na amostra, é pouco resistente à ação do sol, chuva, vento e outras condições climáticas adversas.

Conclui-se que a amostra fornecida pela META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, **não atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital desta licitação.**

Portanto, recomenda-se que a proposta do fornecedor seja desqualificada com base na não conformidade da amostra submetida. Esta decisão visa assegurar que apenas produtos que atendam aos padrões exigidos sejam considerados para a adjudicação final.

Maria Carolina Chaves da Rocha
Coordenadora Técnica de Avaliação de Imóveis
Matrícula: 28.093

Raphael Pereira de Carvalho
Assessor de Regularização Fundiária e Urbana
Matrícula: 28.906

Tiago Murilo Scatulino de Souza
Secretário de Desenvolvimento Regional
Matrícula: 27.993

Angra dos Reis, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Chaves Da Rocha, Coordenadora Técnica**, em 15/07/2024, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Pereira De Carvalho, Assessor de Regularização Fundiária e Urbana**, em 15/07/2024, às 09:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA, Secretário**, em 15/07/2024, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://angra.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00054813** e o código CRC **48EF2A86**.

Referência: Processo nº SEI-2024-05000121

SEI nº 00054813

Rua Cel. Carvalho, 465, 1º andar - Bairro Centro, Angra dos Reis/RJ, CEP 23900-310
Telefone:



ANEXO I - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA AMOSTRA

1. FOTOS DA AMOSTRA



Foto 1: Amostra



Foto 2: Bolhas no adesivo da amostra.



Foto 3: Bolhas no adesivo da amostra.



Foto 4: Local onde mostra que a amostra é adesivada.